

既設コントローラ部品アフターサービス情報

既設HYROP制御盤(2 μ -comタイプ及び3 μ -comタイプ)は、既に製造中止品であり、新規の予備品供給には対応できない状況です。
下記に各部品のアフターサービス情報を示します。

タイプ	部品名	型式	メーカー	アフターサービス情報	更新推奨機器
3 μ -com HYROP制御盤	コントロールユニット	CTU-02	明星電気	修理受付可。但し保有部品在庫による。 (修理期限:2015年)	MH-PC4
	シリアル伝送ユニット	SIU-03	明星電気	修理受付可。但し保有部品在庫による。 (修理期限:2015年)	MH-PC4
	シーケンサ	SYSMAC	OMRON	修理対応可。 (対応期限はメーカー方針による)	MELSEC
	メンテナンスパソコン	—	—	アフターサービス終了。	現行パソコン
2 μ -com HYROP制御盤	コントロールユニット	VME基板	富士 エレクトロニクス	アフターサービス終了。	MH-PC4
	シーケンサ	SYSMAC	OMRON	修理対応可。 (対応期限はメーカー方針による)	MELSEC
	メンテナンスパソコン	—	—	アフターサービス終了。	現行パソコン

注) 上記アフターサービス情報は2009年2月時点の対応状況であり、今後部品の製造状況や在庫数量の制約により変更となる可能性があります事をご了承願います。