


# 既設コントローラの老朽化更新提案


HYROP油圧圧下制御装置(3マイコン)の更新提案例を示します。

## 既設制御装置



## 制御装置更新案

新規更新  
 既設流用



### ＜更新の具体的内容＞

- ① 既設制御盤の撤去
- ② 新設制御盤の据付
- ③ 配線工事(新設盤に関する配線)
- ④ 上位計算機側のH/W及びS/W一部変更(必要に応じて)
- ⑤ 更新後の試運転調整及びオンライン調整 他

\* センサ、アクチュエータの新規更新も提案致します。