

既設コントローラ部品アフターサービス情報

既設コントローラ(MPC-16A、MPC-32A)は既に製造中止であり、新規の予備品供給は対応できない状況です。
以下に各部品のアフターサービス情報を示します。

コントローラ名	部品名	メーカ	アフターサービス情報	更新推奨機器
MPC-16A	MELSEC-A	三菱電機	修理対応可 (対応期限はメーカ方針による)	MHPC-M
	CPUボード I/Oボード	MH	アフターサービス終了	
	モニタ装置 (FC-9801)	NEC	アフターサービス終了	
MPC-32A	HDC500 ICS2500	富士電機	修理受付可。 (対応期限はメーカ方針による)	MHPC-M
	プログラムローダ FM-R	富士電機	アフターサービス終了	
	CPUボード I/Oボード	MH	修理受付可。但し故障状況により修理不可の場合あり。(修理期限:2016年)	
	モニタ装置 (FC-9801)	NEC	アフターサービス終了	
	画像処理ユニット IP-1	三菱重工	アフターサービス終了	
	CCDカメラ	東芝 SONY	修理対応可 (対応期限はメーカ方針による)	
インダクシオン盤	各ボード	三菱重工	アフターサービス終了	MP-SCALE UNIT盤

注) 上記アフターサービス情報は2009年2月時点の対応状況であり、今後部品の製造状況や在庫数量の制約により変更となる可能性があります事をご了承願います。